

Принципиальная схема зонирования территории производственного цеха
Промышленного технопарка "Южная промзона"



Обозначение	№ участка	Наименование зоны (модель станка)
	1	Зона резидента (Julun Machinery SDC-1600)
	2	Зона резидента (Julun Machinery SDC-1600)
	3	Зона резидента (Julun Machinery SDC-1600)
	4	Зона резидента (Julun Machinery SQC/PC-2800-4D)
	5	Зона резидента (Julun Machinery SQC/PC-3500-4D)
	6	Зона резидента (Julun Machinery SQC/PC-1200-4D)
	7	Зона резидента (Julun Machinery SQC-600-4D)
	8	Зона резидента (Julun Machinery SQC-600-4D)
	9	Зона резидента (Julun Machinery SQC-700X)
	10	Зона резидента (COMANDULLI EDILUX)
	11	Зона якорного резидента
	12	Центр коллективного пользования
	13	Зона резидента (Julun Machinery SQC/PC-3500-4D)
	14	Территория крытого склада
	15	Вспомогательные зоны и помещения для эксплуатации производства
	16	Зона разгрузки/погрузки
	17	Зона работы очистной установки
	-	Зона прохода персонала и движения погрузчика*

* - запрещается загрождать технологические проезды и проходы и захламлять отходами деятельности, готовой продукцией или материалами территорию и помещения Технопарка.